СОГЛАСОВАНО Председатель профсоюзного комитета ______М.А. Чистякова « » 20 г.

< <	>>>	20r.	
		В.А. Курбатов	
Γ.	Стерлі	итамак PБ	
Ди	ректор	о МАУ ДО «ДХШ №1» ГО	\bigcirc
У]	ГВЕРЖ	ДАЮ	

ИНСТРУКЦИЯ № 22 по охране труда при очистке крыш зданий и сооружений от снега

1. Общие требования

На работы по очистке крыш от снега допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

До начала работ необходимо проверить:

- хорошо ли закреплены лопаты на черенках;
- исправность и своевременность испытания предохранительного пояса (предохранительный пояс, веревка и лестница испытываются 1 раз в год);
- прочность сварки скребков к их металлическим ручкам, на конце ручки должно быть кольцо для захвата рукой;
- трапики должны быть шириной не менее 25 см, поперечные планки на них должны быть прибиты двумя-тремя гвоздями, которые должны пройти через доску и на выходе должны быть загнуты.

Работающие должны быть в валяной обуви.

Работы на крышах с уклоном более 25гр., а также на крышах выше одного этажа с уклоном менее 25 гр., производить с применением веревок и предохранительных поясов, кроме того применять лестницы и трапики.

Трапики и лестницы, уложенные на крыше, должны быть закреплены таким образом, чтобы была исключена возможность их сдвига по наклонной поверхности. Крепить их нужно за прочные элементы крыши. Таким же образом крепить веревки и предохранительные пояса.

Сбрасывать снег с крыш можно только после соответствующей подготовки места сбрасывания (на земле):

- оградить веревками;
- вывесить плакаты «Хода нет, идут работы»;
- назначить дежурных, наблюдающих, предупреждающих о проведении работ.

В местах прохода, у дверей можно сбрасывать снег или отбивать сосульки при условии полного прекращения хождения (закрыть дверь, вывесить плакат «Хода нет, идут работы», поставить дежурного, предупреждающего ведение работ).

В зданиях, где имеются окна подвальных и полуподвальных помещений, перед началом сбрасывания снега оградить окна деревянными щитами.

Категорически запрещается:

- 1. Сбрасывать снег в местах, где идут воздушные электропровода, кабели и трубопроводы;
- 2. Курить на крышах, в чердачных помещениях;
- 3. Производить работы при наличии дождя, наледи или ветра выше 10м/с.