

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
комитета

_____ М.А. Чистякова
« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ДХШ №1» ГО
Г. Стерлитамак РБ

_____ В.А. Курбатов
« ____ » _____ 20 ____ г.

ИНСТРУКЦИЯ № 23 по охране труда при проведении ремонтных работ

1. Общие требования.

1.1. К проведению ремонтных работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Лица, участвующие в ремонтных работах должны соблюдать установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При проведении ремонтных работ, на работающих возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:

- переноска тяжестей сверх предельной нормы;
- травмы при работе неисправным инструментом и приспособлениями;
- поражение кожи рук, раздражения, аллергические реакции при приготовлении и применении без защитных средств лакокрасочных растворов и строительных смесей, отрицательно влияющих на органы дыхания;
- неисправность электропроводки, розеток, распределительных коробок в ремонтируемых помещениях;
- несоответствие микроклимата в рабочей зоне, освещенности;
- травмы, при работе без страховочных средств.

1.4. При выполнении ремонтных работ работники должны использовать спецодежду:

- очки;
- респираторы;
- хлопчатобумажные рукавицы;
- перчатки резиновые;
- халат;
- косынку.

1.5. В помещениях, где проводятся ремонтные работы должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6. Лица, принимающие участие в ремонтных работах обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.7. Помещения для хранения лакокрасочных материалов должны быть оборудованы искусственной или естественной вентиляцией. Они должны быть негорючими. Тара, в которой находятся лакокрасочные материалы в складах и на рабочих местах, должна быть исправной, плотно закрывающейся, не бьющейся и чистой. Запас лакокрасочных материалов не должен превышать ежедневной потребности.

1.8. В помещениях, где выполняют малярные работы, нельзя курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами, производить электросварочные работы с металлом, керамикой и другими материалами, вызывающими искрообразование. Эти помещения должны быть обеспечены огнетушителями.

1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец должен сообщить об этом администрации учреждения, организовать первую доврачебную помощь пострадавшему, сохранить до расследования обстановку на рабочем месте, состояние оборудования такими, какими они были в момент происшествия.

1.10. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Привести в порядок рабочую одежду и обувь, застегнуть рукава, надеть головной убор, убрать волосы под косынку.

2.2. Приготовить индивидуальные средства защиты, проверить наличие и исправность инструментов, приспособлений, необходимых для работы.

2.3. Подготовить (получить) у заведующей хозяйством необходимый строительный материал.

2.4. Проверить исправность лесов, переносных лестниц, настилов, с которых будут производиться работы.

2.5. Осмотреть рабочее место, убрать ненужные материалы.

2.6. Лакокрасочные изделия, растворители и разбавители должны быть снабжены сертификатом с полным и точным указанием химического состава. Запрещается применение лакокрасочных материалов, клеев и растворителей неизвестного состава.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Наружные и внутренние штукатурные и малярные работы на высоте следует производить с огражденных подмостей или лесов.

3.2. Снятие старых покрытий следует производить исправным инструментом, с применением средств защиты.

3.3. При использовании в работе колющих и режущих инструментов необходимо передавать их острыми концами к себе, нельзя данный инструмент перебрасывать, класть в карманы спецодежды, оставлять в неположенном месте без присмотра.

3.4. Рабочий инструмент использовать только по назначению.

3.5. При выполнении работ на высоте пользоваться только устойчивыми лестницами-стремянками, вдвоем, при страховке.

3.6. При нанесении новых покрытий на поверхности стен и потолков, а также при разравнивании, затирки и других операциях работники должны пользоваться защитными очками.

3.7. При работе с огнеопасными веществами (керасин, бензин, скипидар, нитролаки и т.д.) следует строго соблюдать необходимые меры предосторожности (недопускать вблизи курения, не оставлять эти материалы без присмотра и т.п.).

3.8. При окраске внутри помещения составами, выделяющими вредные для здоровья летучие пары, должны быть открыты окна или обеспечена интенсивная искусственная вентиляция.

3.9. При применении нитрокрасок и нитрошпатлевок должно быть обеспечено сквозное проветривание.

3.10. В помещениях окрашиваемых водными составами, на время малярных работ обесточивается электропроводка и принимаются меры, предупреждающие повреждения и пропитку раствором изоляции электропроводов.

3.11. Помещения, в которых приготавливаются шпатлевки, мастики, грунтовки, калера и другие составы для работ должны быть оборудованы вентиляционными установками.

3.12. Поверхности оконных проемов, переплетов, рам допускается окрашивать с подоконников при условии обеспечения рабочего предохранительным поясом и страховочной веревкой, закрепляемой за надежные элементы здания.

3.13. Перемешивать известь в ящиках, бочках следует мешалкой на длинной ручке, не допуская выплескивания горячей воды или извести во избежание ожогов.

3.14. Рабочие, занятые гашением извести должны надевать спецодежду и пользоваться защитными средствами.

3.15. В помещениях, где применяются лакокрасочные изделия, образующие взрывоопасные летучие пары, отключается электропроводка, запрещается курить и вести работы, связанные с использованием открытого огня или искрообразования.

3.16. Запрещается:

3.16.1. при окраске внутри помещений масляными красками применять свинцовые белила, а также этилированный бензин в качестве растворителей,

3.16.2. курить, оставлять открытые источники огня вблизи места проведения работ,

3.16.3. использовать для выполнения малярных работ приставные лестницы, подоконники, случайные опоры и бытовой инвентарь.

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о пожаре администрации и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению с помощью первичных средств пожаротушения.

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.3. При ожогах открытых частей тела, вызванных негашенной известью, первая помощь состоит в немедленном промывании обожженного места сильной струей воды или полосканием в посуде с чистой водой на протяжении 10-15 мин.

4.4. В случае перелома пострадавшему необходимо предать удобное, спокойное положение, наложить шину и закрепить ремнями, бинтами, веревками.

4.5. При поражении электрическим током первая помощь заключается в освобождении пострадавшего от действия тока, при признаке жизни расстегнуть одежду, обеспечить прилив свежего воздуха, согреть тело, обрызгнуть водой. Искусственное дыхание надо проводить энергично, но в то же время осторожно, чтобы еще больше не навредить больному, не вызвать переломов ребер и других травм.

4.6 При отравлении через дыхательные пути необходимо:

- Вынести пострадавшего из очага;
- Обеспечить приток свежего воздуха;
- Дать вдыхать нашатырный спирт;
- При необходимости начать делать искусственное дыхание.

5. Требования по охране труда после окончания работ.

5.1. Привести в порядок рабочее место:

- очистить рабочий инструмент, убрать строительный мусор, отходы от произведенных работ и др.;
- убрать рабочий инструмент, оставшийся от работы строительный материал сложить в установленное место и закрыть на замок.

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Специалист по охране труда:

Ибрагимова Г.Б.

