



Директор МАУ ДО «ДХШ №1»
ГО г.Стерлитамак РБ
В.А. Курбатов
«29» _____ 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____ 1 _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №1» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта 453104, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Пионерская, дом 1 а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1 912.8 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 9 145 кв.м

1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта 2013

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - _____, капитального 2019-2021 год

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №1» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; сокращённое: МАУ ДО «ДХШ №1» ГО г.Стерлитамак РБ

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453104, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Пионерская, дом 1 а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление, Постановление администрации ГО г.Стерлитамак №2095 от 21.09.2001г. п.2.2 Выписка из реестра муниципальной собственности г.Стерлитамака №246 от 30.07.2004г.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация городского округа город Стерлитамак РБ

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) – 453125, РБ, г. Стерлитамак, проспект Октября,32, тел. 24 -22 -51, kulturastr@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

культура

2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование детей

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

инвалиды, передвигающиеся на коляске, нарушениями слуха

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

ост. Лесная, автобус №17, маршрутное такси: №№ 23, 33, 43, 31, 27, 44; троллейбус: №№ 1, 2, 7, 8, 12, 18

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300-500 м

3.2.2 время движения (пешком) 7-12 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), Да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Ул. Вокзальная, 2г

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №1» городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан

1.2. Полный почтовый адрес объекта 453115, РБ, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, 2г

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание нет этажей, 5, корпусов 0

часть здания да этажей 5-ти этажный дом, 1-й этаж в здании, 643 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка - нет

1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 2014 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения) - полное юридическое наименование - согласно Уставу - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №1» городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан - краткое наименование - МАУ ДО «ДХШ №1» ГО г. Стерлитамак РБ

2.2. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail - 453104, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Пионерская, дом 1 а, 28-52-03, arts111@yandex.ru

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

2.6. Вышестоящая организация (наименование) - Администрация городского округа город Стерлитамак РБ

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) - 453125, РБ, г. Стерлитамак, проспект Октября, 32, тел. 24 -22 -51, kulturastr@mail.ru

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения):

3.1. Сфера деятельности - дополнительное образование

3.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и взрослые

3.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственными нарушениями - инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению.

3.4. Виды услуг - реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности, основанной на освоении обучающимися обязательного содержания образовательных программ.

3.5. Форма оказания услуг: на объекте.

3.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность - 130

3.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида – да

3.8. Лестница – первая и последняя ступень выделена контрастным цветом (жёлтым)

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) _

1) - ост. «ЖД Вокзал»: автобус - № 33, 23, 43, троллейбус – 3, 7, 8.

2) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет _____

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.3. Расстояние до объекта от остановки транспорта - «ЖД Вокзал» – 200 м.,

4.4. Время движения (пешком) _ от ост. «ЖД Вокзал»: – 3 мин

4.5. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

4.6. Перекрестки: регулируемые

4.7. Информация на пути следования к объекту: нет

4.8. Перепады высоты на пути: есть, съезды с тротуара отсутствуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

4.9. Входная группа – пандус имеется .

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

I/II	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственным и нарушениями	
	2	3	4	5	6	7	8
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	ДУ-И (К,О,С,У)
	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДУ ?	ДУ-И (С,У)
	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДП	ДУ	ДУ	ДП	ДУ ?	ДП-И (О,С,У)
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	ДУ-И (К,О,С,У)
	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДП	ДП	ДУ	ДЧ
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
	Все зоны и участки <***>	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта

социальной инфраструктуры:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
МАУ ДО «ДХШ№1» – доступно условно ДУ-И (К,О,С,У), ДП-И (Г)

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен на путях движения.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с установкой кнопки вызова персонала.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт асфальтированных участков дороги
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Оснащение оборудованием
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Оснащение оборудованием
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Оснащение оборудованием
8	Все зоны и участки	Оснащение оборудованием

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДЧ-В (доступно частично всем)

4.3. Для принятия решения требуется: согласование - выделения денежных средств - имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается __ имеется

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Часть 1**

1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
№№ п/п	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспор та Доступ ности ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма соб- ственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Испол- нитель ИПР (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	453104, РБ.г. Стерлитамак, ул.Пионерск ая,1а и ул.Вокзальна я,2г	1	Муниципальн ое автономное учреждение дополнительн ого образования «Детская художественн ая школа №1»	оперативн ое управлени е	«Отдел культуры администрац ии ГО г. Стерлитамак, РБ»	Реализация дополнительн ых общеобразова тельных программ художественн о- эстетической направленност и, реализация дополнительн ых предпрофесси ональных программ в области искусства	все	с нару шени ями слух а,	

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Часть 2**

3. Состояние доступности объекта				4. Управленческое решение					
№№ п/п	Вариант обустройства объекта ¹	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) ²	Нуждаемость в адаптации	Рекомендованы виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴	Дата контроля	Результаты контроля ⁵	Дата актуализации информации на Карте доступности
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Обустроить здание звуковыми сигналами				2020				

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Нежилое здание, МАУ ДО «ДХШ №1» ГО г.Стерлитамак РБ, ул. Пионерская, 1а,

ул.Вокзальная, 2г

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть						
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Нежилое здание, МАУ ДО «ДХШ №1» ГО г.Стерлитамак РБ, ул. Пионерская, 1а,
ул.Вокзальная, 2г
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						
2.4	Дверь (входная)	есть						
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Нежилое здание, МАУ ДО «ДХШ №1» ГО г.Стерлитамак РБ, ул. Пионерская, 1а,
ул. Вокзальная, 2г

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Нежилое здание, МАУ ДО «ДХШ №1» ГО г.Стерлитамак РБ, ул. Пионерская, 1а,

ул.Вокзальная, 2г

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____